Empresa: SCI CHILE S.A.
Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel
Fono: (56 - 2) 22063257
E-mail: sci@scichilesa.cl

CERTIFICACION DE TIPO
ESLINGA

Certificado Nº : 230092IINSAN-IIN01-CR03
Empresa : IMPLEMENTOS S.A. **Fecha : 24-10-2023**
At. : Sr. Hugo Salas Sarniguet
Dirección : Avda. General Velasquez 10701, San Bernardo, Santiago - Chile

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA ENSAYADA FUE PROPORCIONADA POR LA EMPRESA IMPLEMENTOS S.A.

ANTECEDENTES

Producto : Eslinga color amarillo 100% polyester, capacidad 3.500 kg, largo 9 metros, ancho de cinta 50 mm, con carro tensor y doble gancho metálico tipo J.

Marca : Código WUXACC0002

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 16 de Agosto de 2023

Fecha de ensayo : 28-08-2023 al 29-09-2023

IMAGEN DEL PRODUCTO

Eslinga, Código de muestra JW-A007

ALCANCE DEL SERVICIO

Ensayos realizados :
- Inspección visual
- Control dimensional
- Resistencia a la tracción cinta base
- Resistencia a la tracción costura zona gancho

Especificación : Referencia STD MEL Código S-HSE-SAFE-017 VER 8 y declaración del importador

RESULTADOS

Inspección visual:

La eslinga está libre de defectos de fabricación, presenta superficies limpias, homogéneas, sin cantos vivos o rebabas que puedan inducir daño al usuario. Está constituida por cinta textil de largo 8,5 metros con gancho metálico en uno de sus extremos y carro tensor constituido por trozo de cinta de 0,5 metros y gancho metálico en su otro extremo. Las zonas de costuras son en forma de zigzag cruzadas entre sí y homogéneas, de aproximadamente 2 puntadas por centímetro.

Empresa: SCI CHILE S.A.
Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel
Fono: (56 - 2) 22063257
E-mail: sci@scichilesa.cl

Control dimensional

Cinta			Gancho		Carro tensor	
Largo	Ancho	Espesor	Diámetro	Entrada	Largo	Ancho
9,0 m	50 mm	1,65 mm	10,5 mm	27 mm	230 mm	70 - 100 mm

Resistencia a la tracción:

Zona	Resistencia a la tracción
Cinta textil base	4.112 kgf
Costura zona gancho	4.198 kgf (*)

(*) Ruptura cinta zona adyacente a costura

Tracción cinta



Tracción gancho y costura

CONCLUSION

La muestra ensayada cumple con la declaración del solicitante para las variables controladas.

OBSERVACION

La eslinga fue proporcionada por la empresa IMPLEMENTOS S.A.

Víctor H. Díaz Acevedo
Certificación de Productos

www.scichilesa.cl
Antillanca Sur, 541
Pudahuel (Santiago de Chile)
Tel.: +56 2 22063257

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE UNA VALIDEZ DE 12 MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EMISION