



KIT CORTE Y SOLDADURA



GLINT-A16

PROCESOS	Soldar	Cortar	Calentar
Completo para soldar, cortar y calentar	3 boquillas de soldar, (0,1 y 2)	1 boquilla de corte, (6290-1)	1 boquilla para calentar

CARACTERÍSTICAS

Equipo Oxiacetilénico, completo, liviano y fácil de transportar, para realizar trabajos de Soldadura, corte y calentamiento. Viene en una cómoda maleta azul, para ser transportado o almacenado en bodega. Es muy versátil debido a la posibilidad de realizar tres tipos de trabajos según se requiera en un solo conjunto. Este se entrega armado listo para su uso, faltando solo los cilindros de Oxígeno y Acetileno. Opcional, puede agregar boquillas de corte, aumentando la capacidad de corte del equipo.

Se recomienda colocar Válvulas apaga llamas. El equipo trae válvulas anti retroceso.

CÓDIGO: CA0000000016

Equipo completo en consta de:

- 1 c/u Mango.
- 1 c/u Aditamento de corte.
- 1 c/u Inyector.
- 1 c/u Boquilla de Calentar.
- 1 c/u Boquilla de corte, Modelo 6290-1 para corte hasta 3/4 pulgada.
- 3 c/u Boquillas de Soldar. Modelo 0, 1 y 2 Soldar espesores hasta 1/8 pulgada.
- 1 c/u Limpia Boquillas.
- 1 c/u Chispero.
- 1 c/u Regulador de Oxígeno con manómetros de 2 1/2 pulgada.
- 1 c/u Regulador de Acetileno con manómetros de 2 1/2 pulgada.
- 1 c/u Lentes grado 5.
- 1 c/u Llave para armar y desarmar equipo.
- 1 c/u Juego de 5 metros de manguera dual Oxígeno Acetileno.
- 1 c/u Maleta azul para transporte y cuidado.